



weber.ton akrylat

Акриловая фасадная краска

- паропроницаемая;
- устойчивая к воздействию щелочей и выхлопных газов;
- стойкая к воздействию ультрафиолета;
- колеруется в яркие цвета;
- гидрофобная поверхность;
- атмосферо- и морозостойкая.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Высококачественная фасадная краска предназначена для наружной и внутренней окраски минеральных оснований, выполненных цементными, цементно-известковыми, известково-цементными декоративными штукатурками или шпаклевками внутри и снаружи помещений.
- Для окраски декоративно-защитного слоя теплоизоляционных фасадных систем **weber.therm**, **weber.therm min**, **weber.therm comfort**, **weber. therm monoroc** с минеральной (каменной и стеклянной) ватой и пенополистиролом.
- Для нанесения на потолки и стены, в том числе фасады зданий и сооружений.

8 800 234 01 31
www.vetonit.weber
Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях

weber SAINT-GOBAIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый, колеруется в соответствии с цветовой палитрой Weber Color Spectrum, RAL, NCS и другими системами
Расход*, кг/м² (два слоя)	
гладкая поверхность	0,4-0,5
шероховатая поверхность	0,5-0,8
Температура применения, °С	+10...+30
Температура эксплуатации, °С	-50...+70
Стойкость к повреждению дождем, не ранее чем через, часов	24
Срок службы, лет, не менее	10

* - расход определяется ровностью основания, впитывающей способностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и может отличаться от указанных значений.

Фасовка: пластиковое ведро 25 кг, паллета 24 шт. /600 кг.

Хранение: 18 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °С вдали от солнечных лучей, избегать замораживания материала.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

На здании должна быть установлена водосточная система, подоконные отливы и закрытые парапеты крыш. Основание должно быть прочным, чистым, сухим (остаточная влажность основания не более 6%), ровным (соответствовать СНиП 3.04.01-87), очищенным от высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Основание не должно содержать отслаивающихся или слабодержащихся покрытий. Для выравнивания поверхности рекомендуется использовать штукатурки: **weber.vetonit 414**, **weber.stuk cement** и шпаклевки: **weber.rend facade**, **weber.vetonit VH.** Необходимо, чтобы поверхность имела одинаковую структуру, впитываемость и твердость, чтобы избежать появления разнотона после окраски поверхности. Сильно впитывающие и мелящие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой **weber. prim multi**, разбавленной 1:1 с чистой водой.

Не окрашиваемые поверхности, такие как: стекло, деревянные и пластиковые рамы, металлические конструкции - необходимо защитить от попадания краски, тщательно укрыть до начала работ.

Внимание.

При окраске больших площадей рекомендуется размешать соответствующий объем краски из разных ведер в одной большой емкости.

Подготовка материала

weber.ton akrylat перед использованием необходимо тщательно перемешать, при необходимости добавить до 5 % воды по массе для первого (грунтовочного) слоя. Краска для второго (финишного) слоя тщательно перемешивается с помощью дрели с насадкой без добавления воды.

Запрещено добавлять в краску посторонние вещества.

Выполнение работ

Работы рекомендуется выполнять при температуре не ниже +5 °С и не выше +30 °С, запрещено выполнять работы под прямыми солнечными лучами, во время дождя и при сильном ветре. Рекомендуемый коэффициент яркости цвета не менее 25. Строительные леса рекомендуется закрывать при помощи фасадной защитной сетки или пленки.

Краску наносить при помощи валика, кисти и краскопульта. Для предотвращения разнотона поверхности рекомендуется пользоваться одинаковыми инструментами. Стыковать материал необходимо в сыром состоянии.

Для создания многоцветных покрытий или при необходимости прервать работу рекомендуется использовать малярную ленту (скотч). Ленту наклеить на место, где необходимо завершить окраску, покрасить поверхности с заходом на ленту. После завершения работы удалить ленту. При возобновлении работ наклеить ленту на границу цветового покрытия и стыковать новый окрасочный слой. После стыковки малярную ленту удалить.

Следует предохранять материал от попадания воды в течение 24 часов (при температуре окружающего воздуха +20±2 °С). Кроме того, важно учитывать замедленное высыхание материала при высокой влажности и низких температурах.

Перерыв между нанесением первого и второго окрасочного слоя должен составлять не менее 12 часов.

Очистка инструмента
Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работы.

Меры предосторожности
При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать длительного контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.
При необходимости нестандартного применения материала рекомендуется предварительно проконсультироваться с техническими специалистами компании.

Инструкция по утилизации
Засохший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Пластиковое ведро утилизировать как обычный мусор.